

CERTIFICADO DE DESTRUCCIÓN Y RECICLADO DE EQUIPO ELECTRÓNICO

Razón Social:
Dirección:
Teléfono:
Nombre de quien entrego el equipo:

AXITY MEXICO
BLVD. PALMAS HILLS PISO 12-102 EXT. 1, VALLE DE PALMAS, HUIXQUILUCAN, C.P. 52787
5519597570
ANGEL IVAN RODRIGUEZ HERNANDEZ

E-mail:
CARGO
COMPRAS

Angelvan.Rodriguez@axity.com

CANTIDAD	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	CANTIDAD	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
15	MS810,MX812,MX711 Separator Roller	NA	NA	40X7713	10	MS810,MX812,MX711 Return Program Fusor	NA	NA	40X7743
3	MS610,MX511,MX611,MX610,MX510 Separator roll assembly	NA	NA	41X1212	2	MS310, MS410, MS510 REDRIVE	NA	NA	40X8298
45	MX721,MX722,MX822,MX826 Belt HY Fusor	NA	NA	41X2155	5	MS310, MS410, MX511, MX611 FUSOR	NA	NA	40X8023
5	MS821, MS822, MX721, MX722, MX822 Separator Pad	NA	NA	41X1119	1	MX310, MX511, MX410 REDRIVE	NA	NA	40X9077
5	MS810,MX812,MX711 Transfer Roller	NA	NA	40X7582	1	MX622 ADF assembly	NA	NA	41X1329
12	MX810,MX811,MX812,MX711 Pick roller assembly	NA	NA	40X7593	1	CS720, CS725, CK725 Pick Roller (tray 1 and MPF)	NA	NA	41X0956
18	MS421, MS521, MS621, MX321, MX421, MX521, MX522, MX622 Fusor	NA	NA	41X1178	2	MX721,MX722,MX822,MX826 Tray 1 pick roller	NA	NA	41X1108
1	MX410, MX510, MX511 Operator panel assembly	NA	NA	41X0753	1	MX722 Flatbed scanner	NA	NA	41X1892
3	MX711 Operator panel	NA	NA	40X9246	2	MX711 Flatbed scanner	NA	NA	40X7912
132	TOTAL DE ARTICULOS ELECTRONICOS OBSOLETO								

"La razón de existir de REMSA es su firme compromiso con el medio ambiente, ya que por cada kilogramo de residuos electrónicos reciclados, es un kilogramo de recursos naturales vírgenes no explotados, es 1 kg de combustibles no usados para el tratamiento de las materias primas y es 1 kg de basura que no es quemada, enterrada, tirada al mar, exportada de manera ilegal, etc., con lo que se contribuye de manera significativa en la reducción del Calentamiento Global"

6. DECLARO

6.1 Fecha 24/nov/2023



Nombre y Firma del Responsable del Área de Reciclaje Electrónico

4.2 Haber destruido y reciclado los equipos electrónicos.

4.3 Haber borrado y destruido los datos de las unidades de almacenamiento.

Gracias a tu contribución se lograron acopiar un total de:

75.00 KG

los cuales representan en ahorro de:



51.36 KG DE QUÍMICOS NO UTILIZADOS



4999.502519 LT DE AGUA AHORRADOS



0.75 KG DE CO2 NO ENVIADOS A LA ATMÓSFERA



0.33 M3 DE ESPACIO NO UTILIZADO PARA RELLENO SANITARIO



904.5 KG DE COMBUSTIBLES FÓSILES NO UTILIZADOS, EVITANDO LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO



REMSA
Recicla Electrónicos México S.A. de C.V.

Naviera 110 Polígono Empresarial Buenavista; Querétaro Qro. México Tel.:(442) 195 81 81 Fax: (442) 4445733 | E-mail: recicla@reciclaelectronicos.com

FOLIO:
2023-NOV-NTE-BC-247

CERTIFICADO DE DESTRUCCIÓN Y RECICLADO DE EQUIPO ELECTRÓNICO

Datos Generales

Razón Social:

Dirección:

Teléfono:

Nombre de quien entrego el equipo:

AXITY MEXICO

BLVD. PALMAS HILLS PISO 12-102 EXT. 1, VALLE DE PALMAS, HUIXQUILUCAN, C.P. 52787

5519597570

ANGEL IVAN RODRIGUEZ HERNANDEZ

E-mail:

Cargo

Angelivan.Rodriguez@axity.com

COMPRAS

CANTIDAD	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	CANTIDAD	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
----------	--------	-------	--------	-------	----------	--------	-------	--------	-------



SI DESEAS CONFIRMAR LA VERACIDAD DEL CERTIFICADO POR WHATSAPP, ESCRÍBENOS ESCANEANDO ESTE CODIGO QR



SI DESEAS CONFIRMAR LA VERACIDAD DEL CERTIFICADO POR CORREO, ESCRIBENOS ESCANEANDO ESTE CODIGO QR